

HANGHAI JISHU

航海技术®

MARINE TECHNOLOGY

(双月刊, 1979年创刊)

顾问

徐祖远, 刘功臣, 丁小岗, 王祖温, 王振亮, 李云鹏, 刘锡汉, 孙立成, 孙玉清, 宋家慧, 宋德星, 张宏声, 张良, 李汉军, 李绍德, 李铁桥, 苏新刚, 陈爱平, 於世成, 郁忠, 赵兴武, 赵沪湘, 雷海, 张国发, 赵东野, 徐国毅, 孙敏, 蔡存强, 徐秋敏, 姚莉, 严志冲

编委会

主任: 黄有方

副主任: 王群, 杨宗辉, 余世成, 谢春林

副主任、主编: 侯立平

副主任、执行主编: 袁林新

委员、副主编: 冯幸国, 肖森元, 赵庆爱, 谢宁加, 楼进, 薛一东

委员: (按姓氏笔画排序)

于成安, 朱迈进, 江帆, 何小华, 宋涛, 陆悦铭, 陈炜, 陈煜, 陈德兴, 周纪方, 蔡梅江, 袁绍宏, 殷焕宇, 黄建平, 常华明, 蒋文辉, 鲍建波, 管清辉

主管: 中国科学技术协会

主办: 中国航海学会

上海海事大学

出版: 《航海技术》编辑部

地址: 上海市浦东新区海港大道1550号

上海海事大学图书馆B5楼(201306)

电话: (021)38284907

传真: (021)38284900

E-mail: hhjs@shmtu.edu.cn

本期责任编辑: 廖粤新, 谢尘, 陈锋杰

发行范围: 公开发行

国内定价: 20.00元/册

印刷: 上海出版印刷有限公司

中国标准连续出版物号: ISSN 1006-1738
CN 31-1251/U

广告经营许可证号: 3101520130016

开户银行: 交通银行上海民生路支行

账号: 310066483018800011418

户名: 上海海宣文化传播有限公司

广告目次: 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心(封1) 中国经贸船务有限公司(封2) 上海远洋运输有限公司相关子公司(封3) 阿法拉伐(上海)技术有限公司(封4)

2016年第6期(卷终) 总第222期 2016年11月25日出版



目次

·航海与船舶操纵·

厦门港远海码头系泊安全探讨	黄学年(1)
船舶二次冰道航行安全	沈权 顾维国(3)
青岛港重要航段风险识别及转向方法	孙兴德(5)
虾峙门水道船舶险情、事故多发原因及对策	潘国华 陈意洁 赵方斌(7)
广州港小船推荐航道的优化建议	徐新(11)
油田外输作业中拖带提油船尾部作业注意事项	刘翔斌(14)
40万吨级无动力矿砂船拖航安全	王汉弢 梁帅 皇甫国光(16)
美国休斯敦港简介	陈学(18)
船舶抵达伊朗阿巴斯港实际操作的若干问题	孙道辉(22)
从黄海海域商渔船碰撞险情谈海上渔船的管控方法	贾如存(27)
顶流靠泊中水动力“偏转临界角”	徐晓(30)

·物流与货运·

LNG船舶货物溢出引发的思考	单凯(33)
----------------------	--------

·船舶机电管理与故障分析·

分油机故障导致主机滑油乳化实例	胡丁山(38)
ME型主机严重机损事故分析及启示	张刚 蒋德志(41)
某船主机遥控系统故障分析与维修	陈明亮(45)
6RT-flex 48T-D主机燃油共轨系统管理	石拥军(47)
DM轮轴带发电机故障实例	宓保敬(49)
黄骅港冰期引发船舶冷却系统故障的危险因素	王裕亮(53)
某船冷却系统故障实例	周大平(56)
船用湿式多盘液离合器低温超载原理分析与对策	陈红健(57)
全回转舵桨故障实例	耿志爱(62)
某船反渗透海水淡化装置产水盐度高的故障排除	李栋 于森 苏先明 朱笑然(64)
控制空气窜入燃油管路引起的全船失电事故1例	彭栋波(66)
船舶艉轴后密封泄漏故障分析及处理	齐文征(67)

·船舶管理·教育培训·法律法规·其他·

国际海事组织会议提案编写的几点思考	孙金朝(71)
-------------------------	---------

·航海科技动态·信息·

《航海技术》编辑部关于网站的声明	(10)
本刊声明	(15)
中国航海学会2016年学术年会在大连召开	(29)
OCEAN联盟获FMC批准生效	(40)
IMO新增两个氮氧化物排放控制区	(40)
《2006年海事劳工公约》对我国正式生效	(44)
《航海技术》账户信息更改	(46)
《航海技术》第八届编辑委员会第一次会议在大连召开	(74)
总目次	(75)
欢迎订阅2017年《航海技术》《中国航海》	(78)